MCP-PMT光電面の長寿命化

高エネルギー物理学研究室 神野高幸

I introduction 2 長寿命化対策

3 測定結果

introduction



<u>角型MCP-PMT</u>で寿命測定を行う (TOPカウンター専用)

昨年度測定

YJ0011(角型)

後段MCP

23(%)

60(%)

16

YJ0006(角型)

前段MCP

9(%)

36(%)

16

Photocathode Photocathode	PMTの種類	CT0790(丸型)
	AI膜蒸着位置	前段MCP
Anode MCP Plate Anode MCP Plate	Q.E.(@400nm)	21(%)
	収集効率	37(%)
	アノード	シングル

蒸着したAI膜の様子

introduction



 <u>角型MCP-PMT</u>で寿命測定を行う (TOPカウンター専用)

昨年度測定

YJ0011(角型)

後段MCP

23(%)

60(%)

16

YJ0006(角型)

前段MCP

9(%)

36(%)

16

Photocathode Photocathode	PMTの種類	CT0790(丸型)
	AI膜蒸着位置	前段MCP
Anode MCP Plate Anode MCP Plate	Q.E.(@400nm)	21(%)
	収集効率	37(%)
	アノード	シングル

蒸着したAI膜の様子

•寿命の評価基準

▶TOPカウンターがBelle-II実験で数年間3.5<u>σ@4GeV/c以上の性能を維持</u>

-出力電荷量120mC/cm²/year

-Q.E.16%@400nm(平均的なQ.E.が20%より8割)まで落ちたところが寿命

	Belle(現在)	Belle-II	
ルミノシティ(/cm²/s)	~2×10 ³⁴	~8×10 ³⁵	—— 超高輝度実験
検出光子数(/cm²/s)	3400	68000	
出力電荷量(mC/cm ² /year)	~6	~120	

寿命測定結果



▶角型の劣化にch依存性がある

長寿命化対策

劣化要因の考察

▶光電面の劣化に局所的破壊があるか?



劣化要因の考察

●中性ガスの影響

▶ 一部の中性ガスが 光電面を劣化させる

> by P.Michelato ,etc Multialkali Thin Photocathode for Hight Brightness guns,proc ,EPAC94



•MCP-PMTでの中性ガスの影響

▶内部構造の違い
▶内部構造の違い
▲
-角型と丸型の寿命の違い
-寿命のチャンネル依存性



中性ガス

光電面量子効率の測定結果

(YJ0011)



8

中性ガスの定量的評価



すべき長寿命対策

MCPと側管の間を通ってくる中性ガスを抑える

中性ガス



● 対策内容

- MCPと側管の間をセラミックで塞ぐ。
- ▶ MCPに残る残留ガスを電子で叩きだす(スクラビング)。



長寿命対策品の測定結果



まとめ

TOPカウンター実用化に向けた課題である

MCP-PMT光電面の寿命について開発研究を行った

 イオンフィードバック仮説をもとにAI膜対策を施した角型MCP-PMTで寿命 測定

▶効果が見られない→イオンフィードバック対策の有効性が低い

中性ガスに着目

▶内部構造から中性ガスは光電面の側管側を速く劣化させる

-光電面量子効率を測定する事で中性ガスの影響を確認

- ▶中性ガスの側管とMCPの隙間からの暴露量を調べた事で隙間を塞ぐ事が 長寿命化に有効であると考える
- ●中性ガス対策を行った試作品を製作

3年以上使用可能(IO倍以上の長寿命化)@Belle-II TOPカウンター実用化に向けた課題を解決

Back up

出力電荷量



XM0020基本性能

• ADC分布Ich



最大印可電圧by HPK

	l ch	2ch	3ch	4ch
Mean Gain (HV3700)	1.2×10 ⁶	1.2×10 ⁶	1.2×10 ⁶	2.7×10 ⁶

その他

(after pulseから中性ガスの成分を調べる)



<u>本信号とafter pulseの時間差がionの質量差によってできる</u>と考える。この時間差 を測定する事でMCP内に多く存在する<u>ガスの種類</u>を調べる



その他







光電面劣化要因



f(x)でfittingを行った結果から中性ガスの可能性を示す。

Q.E.测定方法

Setup



$$Q.E. = \frac{I_{MCP} - Dark_{MCP}}{I_{PD} - Dark_{PD}} \times Q.E._{PD}$$

光電面劣化比をスキャンした結果





2010年3月11日木曜日

Linefocus PMTの寿命



光電面を半分隠した寿命測定







半分隠しても劣化の仕方が変わらない イオンフィードバックの影響はない

中性ガスの発生要因





横軸を4ch平均出力電荷量/cm²





XM0020



26

XM0020





中性ガスの反応





Gain









